

Отчет по плану проверок в рамках организации контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности Енисейского района Красноярского края за 2018 год.

№ п/п	Дата утверждения акта	Наименование объекта проверки	Выводы по результатам проверки:
1.	07.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Высокогорский</b> , ул. <b>Советская</b> , д.6 – (магазин №1), фактически не используется. Возможна реализация.
2.	07.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Высокогорский</b> , ул. <b>Мира</b> , д.1Б – (котельная), находится в неудовлетворительном состоянии, строение разрушено, фактически не используется.
3.	07.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с.Потапово</b> , ул. <b>Административная</b> , д.1 – (гараж), фактически не используется, внутри обследовать не удалось.
4.	07.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, Енисейский район, <b>с. Потапово</b> , ул. <b>Набережная</b> , д.1А – нежилое здание передано ФГУП «Почта России» по договору безвозмездного пользования № 95 от 20.07.2015 г., фактически почта занимает 2 помещения, в удовлетворительном состоянии, в остальной части здания помещения закрыты.
5.	07.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Епишино</b> , ул. <b>Мира</b> , д.10 – нежилое здание передано в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 91 от 11.09.2018 г., фактически используется часть здания для размещения двух сетевых насосов.
6.	07.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово</b> , ул. <b>Юбилейная</b> , д.18 – нежилое здание (магазин), передано И.П. Сушаковой В. Г., по договорам аренды № 40 от 06.05.2016 г., № 5 от 26.01.2016 г., фактически используется, и находится в удовлетворительном состоянии.
7.	07.02.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с.Епишино</b> , ул. <b>Молодежная</b> , д.11, кв.1 – жилое помещение не пригодно для проживания, квартира находится в разрушенном состоянии.
8.	07.02.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово</b> , ул. <b>Береговая</b> , д.8 кв. 1 – жилое помещение находится в хорошем состоянии.
9.	07.02.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово</b> , ул. <b>Набережная</b> , д. 53, кв. 1 – обследовать жилое помещения обследовать не удалось, поскольку вход заснежен, ключей нет в квартире не кто проживает.
10.	07.02.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Высокогорский</b> , ул. <b>Лесная</b> , д.5, кв. 2 – жилое помещение находится в удовлетворительном состоянии.
11.	21.03.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Здание находится по адресу: Енисейский район, д. <b>Колмогорово</b> – нежилое здание (гараж) находится в удовлетворительном состоянии, внутри много бытового мусора. Для эксплуатации пригоден.
12.	22.03.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: <b>с. Подгорное</b> , ул. <b>Дзержинского</b> , д.

			<b>12</b> – помещение площадью 227,7 кв.в., передано по договору безвозмездного пользования № 8/1 от 26.01.2016 передано администрации Подгорновского сельсовета, помещение площадью 43.8 кв. м., передано по договору аренды № 1 от 26.01.2016 г., Яричину Д. Одно из помещений фактически занимает ООО «Енисейэнергоком», помещение имеет отдельный вход, используется для отопления данного здания, без договорных отношений.
13.	22.03.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Подгорное, пер. Почтовый д. 2</b> – нежилое здание (котельная) фактически отсутствует, на земельном участке находится часть здания хоз. Блока детского сада, в полуразобранном виде.
14.	22.03.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Подгорное, ул. Дзержинского, д. 14</b> – нежилое здание подход к зданию заснежен, внутри обследовать не удалось.
15.	28.03.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, ул. Юбилейная, д. 26А</b> – часть здания помещение № 1 передано КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» по договору безвозмездного пользования № 29 от 26.02.2017 г., основная часть здания находится в неудовлетворительном состоянии.
16.	28.03.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, ул. Набережная, д. 1, пом. 1</b> – нежилое помещение фактически отсутствует, на его месте находится двухквартирный частный дом.
17.	12.02.2018 по 16.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Ярцево, ул. Горького, д. 58</b> – нежилое здание передано МБУК «Межпоселенческая библиотека» Енисейского района по договору безвозмездного пользования № 80 от 03.07.2017 г., в неудовлетворительном состоянии.
18.	12.02.2018 по 16.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Ярцево, ул. Горького, д. 55А пом.2</b> – нежилое помещение часть помещения 17.2 кв. м, занимает ПАО «Сбербанк», остальную часть 217.5 кв.м., ПАО «Ростелеком» без договорных отношений.
19.	12.02.2018 по 16.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Ярцево, ул. Горького, д. 46</b> - нежилое здание «деревянный склад» фактически использует ООО «Енисейэнергоком» без договорных отношений в качестве склада.
20.	12.02.2018 по 16.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Ярцево, ул. Горького, д. 44</b> – нежилое здание передано ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 30 от 24.03. 2015 г., здание находится в удовлетворительном состоянии.
21.	12.02.2018 по 16.02.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Усть-пит, ул. Школьная, д. 10</b> – нежилое здание (котельная) передано ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
22.	12.02.2018 по 16.02.2018	Сооружение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Кривляк</b> - сооружение тепловая сеть протяженностью 2040 м., находится под землей, состояние зафиксировать не удалось.
23.	12.02.2018 по 16.02.2018	Сооружение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новоазимово</b> - сооружение тепловая сеть протяженностью 2743 м., находится под землей, состояние зафиксировать не удалось.
24.	12.02.2018 по	Сооружение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Ярцево</b> -

	16.02.2018		сооружение тепловая сеть протяженностью 1119 м., находится в удовлетворительном состоянии.
25.	12.02.2018 по 16.02.2018	Сооружение	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Усть-Пит</b> , сооружение тепловая сеть протяженностью 445 м., находится в удовлетворительном состоянии.
26.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: д. <b>Фомка</b> , Дизель генератор синхронный А 41, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в рабочем состоянии используется в качестве резервного источника электроэнергии.
27.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу д. <b>Фомка</b> , Дизельная электростанция ДЭС – 60 с двигателем А 01, передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в не рабочем состоянии, используется в качестве резервного источника электроэнергии.
28.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: с. <b>Ярцево</b> , Дизель-генератор ДГ -73 № 1, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
29.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: с. <b>Ярцево</b> , Дизельная-электростанция ДГА - 315 , передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
30.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: с. <b>Ярцево</b> , Дизельная-электростанция Skoda, передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
31.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: с. <b>Ярцево</b> , Дизель генератор ДГ - 73 , передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., модернизирован в Г 72М заводской № 1974, находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
32.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: с. <b>Ярцево</b> , Дизель-генераторная установка ДГ – 72М 6ЧН 36/45, передана в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 51 от 14.06.2016 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
33.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: с. <b>Ярцево</b> , Дизель-генераторная установка Caterpillar 3512, передана в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 114 от 09.10.2015 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
34.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: п. <b>Кривляк</b> , Дизель - генератор ДГ - 100, передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 58 от 13.06.2016 г., находится в не рабочем состоянии, требует ремонт генераторной установки.
35.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: п. <b>Кривляк</b> , Дизель – генератор стационарный АД 315С, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., по факту находится в с. Ярцево, в рабочем состоянии, используется в качестве резервного источника

			электроэнергии.
36.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Кривляк</b> , Дизель – генераторный агрегат ДГА – 315 6ЧН 2534 № 1, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., на момент проверки был не исправен, производились ремонтные работы.
37.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Кривляк</b> , Дизель генераторный агрегат ДГА - 315, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в исправном техническом состоянии, работает в штатном режиме.
38.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Кривляк</b> , Дизель – электрическая установка ДЭУ АД315-Т400, передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 53 от 14.06.2016 г., установка находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют основные конструктивные части двигателя, электрооборудование находится на улице под снегом, что подтверждается фотоматериалами.
39.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Кривляк</b> , Электростанция дизельная передвижная, передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 57 от 14.06.2016 г., находится в исправном техническом состоянии и работает в штатном режиме.
40.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Майское</b> , Дизель - генераторный агрегат ДГА – 315, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., фактически не используется, находится на улице в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют основные конструктивные части двигателя, что подтверждается фотоматериалами.
41.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: Расположено по адресу: <b>п. Майское</b> , Дизель - генераторный агрегат ДГА – 315, передан в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., фактически не используется, находится на улице в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют основные конструктивные части двигателя, что подтверждается фотоматериалами.
42.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новоазимово</b> , Дизель – генератор 315, передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 52 от 14.06.2016 г., находится в исправном техническом состоянии, используется в качестве резервного источника электроэнергии.
43.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новоазимово</b> , Дизель – генераторная установка Caterpillar 3412, передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 113 от 09.10.2015 г., находится в не исправном техническом состоянии, проводится капитальный ремонт двигателя
44.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новоазимово</b> , Дизель – электрическая установка АД400С – Т400, передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 55 от 16.06.2016 г., находится в исправном техническом состоянии, используется в качестве резервного источника электроэнергии.
45.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: Расположено по адресу: <b>п. Новоазимово</b> , ЭД – 100 – Т – 400 – 1РПМЗ, передан в ООО

			«Енисейэнергоком» по договору аренды № 63 от 13.06.2017 г., находится в исправном техническом состоянии, используется в качестве резервного источника электроэнергии. По факту находится в котельной п. Новоназимова, ул. Лазо, Д11А.
46.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>с. Усть-Пит</b> , Электростанция дизельная ЭД200 Т400 1 РН, передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
47.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>с. Усть-Пит</b> , Электростанция дизельная Firman SDG135DC, передана в передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 64 от 13.06.2017 г., находится в не рабочем состоянии, требуется частичная замена навесного оборудования.
48.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: Расположено по адресу: <b>с. Усть-Пит</b> , Электростанция дизельная ЭД-315-Т400-1РП, передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в рабочем состоянии, используется в качестве источника электроэнергии.
49.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>с. Усть-Пит</b> , CRD PRAHA (6-27,5A2S), передана в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 65 от 13.06.2017 г., находится в неисправном техническом состоянии, требует ремонта генераторной установки.
50.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новый Городок</b> , Дизель-генератор ДГ - 100 (генератор ГСФ 100), передан в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 50 от 14.06.2016 г., находится в не рабочем состоянии, требуется ремонт генераторной установки.
51.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новый Городок</b> , Электрогенераторная дизельная установка АД - 100, передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в не рабочем состоянии, запчасти для ремонта заказаны.
52.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новый Городок</b> , Электрогенераторная установка ДГ – 100, передана в ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., находится в исправном техническом состоянии, используется в качестве резервного источника электроэнергии.
53.	12.02.2018 по 16.02.2018	ДЭС	Расположено по адресу: <b>п. Новый Городок</b> . Электростанция дизельная ЭД 200-Т400-1РН, в ООО «Енисейэнергоком» по договору аренды № 56 от 14.06.2016 г., в исправном техническом состоянии, используется в качестве резервного источника электроэнергии.
54.	26.04.2018	Нежилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Озерное, ул. Ленинградская, д.103, пом.2</b> – нежилое помещение находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для дальнейшей эксплуатации.
55.	25.04.2018	Жилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>ст. Абалаково, ул. Школьная, д. 21</b> – здание состоят из двух квартир, квартира № 2 находится в хорошем состоянии. В квартире № 1 произошел пожар, вся квартира выгорела.
56.	18.07.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Плотбище, ул.</b>

			Лесная, д. 7, кв. 1 – жилое помещение заброшено, фактически не кто не проживает.
57.	19.04.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>Новокаргино, ул. Октябрьская, д. 16</b> – нежилое здание, общей площадью 336 кв. м., состоит из 3 помещений. Помещение № 1 фактически занимает межпоселенческая библиотека, помещения находится в удовлетворительном состоянии. Помещение № 2 закрыто фактически используют: Совет ветеранов Новокаргинского сельсовета; Каргинский ветеринарный пункт; МБОУ «Новокаргинская СОШ № 5» школьный музей. Помещение № 3 закрыто, обследовать помещение не удалось.
58.	19.04.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Каргино, ул. Октябрьская, 11</b> - состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный и текущий ремонт не требуется.
59.	19.04.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новокаргино, ул. Набережная, д. 5</b> - цель осмотра - проверка выполненных ремонтных работ ИП Ядрищенской Т. С.
60.	19.04.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новокаргино, ул. Набережная, д. 6</b> - нежилое здание, общей площадью 65,8 кв. м., состоит из 2 помещений, здание передано по договору безвозмездного пользования № 142 от 20.12.2016 г., администрации Новокаргинского сельсовета. Помещение № 1, площадью 13.5 кв. м., фактически занимает участковый уполномоченный полиции административного участка № 10. Помещение № 2, площадью 46.3 кв. м., фактически занимает семейный клуб «Славушка».
61.	19.04.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новокаргино, ул. Строительная, д. 26</b> - нежилое здание общей площадью 288 кв. м., состоит из 6 помещений. Помещение № 1, S=37 кв.м., передано ИП Львовой М. Г. по договору аренды № 205 от 20.12.2013 г. По плану здания, помещения площадью 37.9 кв. м. Помещение № 2, S= 39.15 кв. м., передано ИП Григорьевой Е. В. по договору аренды № 112 от 09.01.2018 г. По плану здания помещения площадью 40.6 кв.м. Помещение № 3, S=20.23 кв. м., занимает Гибадулина А. Г. по договору аренды № 129 от 26.12.2016 г. По факту помещения площадью 27.8 кв.м. Помещение № 4, S= 74.0 кв. м., передано ИП Григорьевой Е. В. по договору аренды № 111 от 09.01.2018 г. По плану здания помещения площадью 76.0 кв.м. Помещение № 5, S=27.0 кв. м., передано ИП Ташходжаевой Л. А. по договору аренды № 130 от 26.12.2016 г. Помещение № 6, S=64.8 кв. м., передано ООО "Енисейэнергоком" по договору аренды № 205 от 20.12.2013 г.
62.	19.04.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новокаргино, ул. Центральная, д. 8</b> - нежилое деревянное здание, общей площадью 110 кв. м. Здание состоит из 3 помещений. Помещение № 1, S 7.5 кв. м., передано Ип Басыровой З. К. по договору аренды № 132 от 26.12.2016 г., в помещении имеется центральное отопление, стены оклеены обоями, потолки потолочной плиткой, установлены противопожарные датчики, проводка скрыта в кабель каналы. Помещение № 2 и № 3 пустые, в помещениях имеется центральное отопление,

			находятся стеллажи, прилавки, торговые весы, сейф, сигнализация, огнетушитель и бытовой мусор.
63.	10.07.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Шапкино, ул. Центральная, д. 24</b> - цель осмотра - проверка выполненных ремонтных работ ИП Шалабановой А. А.
64.	30.05.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Епишино, ул. Спортивная, д.3</b> - жилой дом не пригоден для проживания. Состояние квартир – не удовлетворительное. В доме ни кто не проживает, дом разрушен и не подлежит восстановлению.
65.	30.05.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Епишино, ул. Центральная, д.17</b> - жилой дом не пригоден для проживания. Состояние квартир – не удовлетворительное. В доме ни кто не проживает, половина кровли разобрана, дом разрушен и не подлежит восстановлению.
66.	30.05.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Епишино, ул. Молодежная, д.16</b> - жилой дом не пригоден для проживания. Состояние квартир – не удовлетворительное. В доме ни кто не проживает, дом разрушен и не подлежит восстановлению.
67.	30.05.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Епишино, ул. Строительная, д.5</b> - в доме фактически проживают две квартиры. Состояние дома – не удовлетворительное.
68.	30.05.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новокаргино, ул. Школьная, д.15, кв.2</b> – жилое помещение находится в удовлетворительном состоянии, необходима замена четырех верхних венцов стен в обеих квартирах, замена выступающей общей стены, замена части мауэрлата и ремонт концов стропильных ног.
69.	30.05.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Байкал, ул. Рабочая, д.3, кв.2</b> - состояние квартиры – удовлетворительное. Необходима замена трех верхних венцов стен, подливка фундамента, замена деревянных ступьев.
70.	12.07.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Верхнепашино, ул. Советская д.142, кв. 9</b> - необходимо произвести замену половых балок и половых досок. Данные виды работ относятся к капитальному ремонту.
71.	26.07.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, д. Анциферово, ул. Шарабаева, д.5 «а» - здание на момент осмотра эксплуатируется. Состояние несущих конструкций и внутренней отделки (стены, потолки, полы) находятся в удовлетворительном состоянии. Выполнено благоустройство территории согласно проектно-строительным нормам.
72.	24.07.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, ул. Комсомольская, д. 7</b> - в данном доме ни кто не проживает. Несущие элементы дома находятся частично в неудовлетворительном состоянии
73.	24.07.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, ул. Комсомольская, д. 16</b> - в данном доме ни кто не проживает, несущие элементы дома находятся частично в удовлетворительном состоянии.
74.	24.07.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, ул. Юбилейная, д.9, кв.1</b> - в данном доме ни кто не проживает, несущие элементы дома находятся частично в удовлетворительном состоянии.
75.	24.07.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, ул.</b>

			<b>Набережная, д. 14</b> - несущие элементы кровли, а так же потолки, стены и полы находятся в неудовлетворительном состоянии после пожара. Кроме того в данном доме ни кто не проживает.
76.	24.07.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>с. Потапово, пер. Школьный, д. 1</b> - в данном доме ни кто не проживает, несущие элементы кровли и потолка находятся в недопустимом состоянии, полы находятся в аварийном состоянии, отделка стен в неудовлетворительном состоянии.
77.	24.07.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Высокогорский, ул. Мира д.15, кв. 2</b> - для получения заключения об аварийности жилого дома необходимо обратиться в специализированную аккредитованную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к таким видам работ.
78.	24.07.2018	Жилой дом	Расположен по адресу: Енисейский район, <b>п. Высокогорский, ул. Гагарина д.14</b> – состоят из 2 квартир, в удовлетворительном состоянии.
79.	24.08.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Абалаково, ул. Заречная, д.43, кв.2</b> - квартира на момент осмотра эксплуатируется. Требуется провести капитальный ремонт кровли и замену балок покрытия. Следует провести частичный текущий ремонт пола. Пристройку дома согласовать согласно жилищному законодательству РФ и договору социально найма жилого помещения.
80.	24.08.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Абалаково, ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 4</b> - Квартира №4 эксплуатируется по назначению. Состояние внутренней отделки удовлетворительное.
81.	17.09.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Озерное, ул. Королева, д.4, кв.2</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется. Требуется провести капитальный ремонт крыши с заменой кровельного материала, капитальный ремонт пола с частичной заменой лаг и дощатого покрытия. А так же частичную замену системы отопления.
82.	14.09.2018	Нежилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Абалаково, ул. Нефтяников, д. 7, пом. 1</b> – находится в удовлетворительном состоянии.
83.	10.09.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Верхнепашино, ул. Енисейская, д.12, кв. 2</b> - квартира №2 эксплуатируется. Требуется провести текущий ремонт внутренней отделки, а так же требуется остеклить окна веранды для исключения попадания атмосферных осадков.
84.	05.10.2018	Нежилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Шапкино, ул. Школьная, д. 5, пом. 1</b> - Площадь помещений без центрального отопления 243 кв. м., площадь помещений с центральным отоплением 768.5 кв. м., в удовлетворительном состоянии.
85.	15.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Абалаково, ул. Школьная, 5Б</b> (котельная) – передано ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
86.	15.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Абалаково, ул. Заречная, 20А</b> (котельная) - передано ООО



			«Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
87.	15.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Абалаково, ул. Лесная, 10</b> (котельная) - передано ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
88.	15.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Новокаргино, ул. Школьная, 1Б</b> (котельная) - передано ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
89.	15.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Шапкино, ул. Лесная, 12</b> (Котельная) - передано ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
90.	15.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Шапкино, ул. Мира, 2</b> (Котельная) - передано ООО «Енисейэнергоком» по концессионному соглашению № 01-2012 от 18.03.2013 г., здание и оборудования котельной в удовлетворительном состоянии.
91.	30.10.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Подтесово, пер. У. Громовой, д. 35</b> - цель осмотра - проверка выполненных ремонтных работ ООО «Форте».
92.	30.10.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 36 кв. 10</b> – в удовлетворительном состоянии.
93.	30.10.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 26 кв. 2</b> – в удовлетворительном состоянии.
94.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Абалаково, ул. Заречная, д.20б</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
95.	06.08.2018	Нежилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>д. Анциферово, ул. Шаробаева, д.2 пом. №1</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
96.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, д.18</b> - Здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен капитальный ремонт кровли и внутренней отделки здания.
97.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>п. Высокогорский, ул. Набережная, д. 8</b> - Здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
98.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, <b>с. Городище, ул. Школьная, д. 6</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется провести замену

			кровельного материала и выполнить устройство водосточной системы. В здании проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
99.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Епишино</b> , ул. <b>Мира, д.8</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки. Требуется капитальный ремонт наружной отделки фасадов здания.
100.	06.08.2018	Нежилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, д. <b>Колмогорово</b> , ул. <b>Набережная, д.8, пом.1</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
101.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Кривляк</b> , ул. <b>Рабочая, д.6</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
102.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, д. <b>Малобелая</b> , ул. <b>70 лет Октября, д.24</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется провести замену кровельного материала и выполнить устройство водосточной системы. В здании проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
103.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, д. <b>Назимова</b> , ул. <b>Ермака, д. 81</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
104.	06.08.2018	Нежилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, д. <b>Нижнешадрино</b> , ул. <b>Лесная</b> , зд. <b>7</b> - помещение на момент осмотра эксплуатируется. Состояние несущих конструкций находятся частично в удовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт балок покрытия, замена обшивки потолка, требуется утепление стен смежных с нежилыми помещениями и замена отделки ДВП на ГКЛВ, т.к. смежные нежилые помещения не эксплуатируются. Проведен текущий ремонт внутренней отделки.
105.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Новокаргино</b> , ул. <b>Школьная,1</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. В связи с естественным износом состояние несущих конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется комплексный капитальный ремонт здания, в том числе частичная замена несущих конструкций стен, кровли с устройством водосточной системы, замена деревянных окон с двойным остеклением на окна ПВХ с тройным остеклением. Требуется выполнить отмостку по периметру здания. Проведен текущий ремонт внутренней отделки. Требуется установить маячки в местах движения несущих конструкций, вести фотофиксацию и журнал отчета, и выполнить комплексное обследование здания специализированной фирмой.

106.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Новоназимово</b> , ул. <b>Центральная</b> , д. <b>51</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
107.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Плотбище</b> , пер. <b>Школьный</b> , <b>3</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
108.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Подгорное</b> , ул. <b>Молодежная</b> , д. <b>7</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется привести в соответствие со строительными нормами водосточную систему. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений
109.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Подтесово</b> , пер. <b>Талалихина</b> , д. <b>8</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
110.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Потапово</b> , ул. <b>Административная</b> , д. <b>4</b> . - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений. Требуется провести замену кровельного материала спортзала в связи с естественным износом.
111.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Усть-Пит</b> , ул. <b>Лесная</b> , д. <b>10</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
112.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, д. <b>Фомка</b> , ул. <b>Лесная</b> , д. <b>11</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
113.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, с. <b>Чалбышево</b> , ул. <b>Рождественского</b> , д. <b>46 а</b> - здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется провести замену кровельного материала и выполнить устройство водосточной системы. В здании проведен текущий ремонт внутренней отделки помещений.
114.	06.08.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Шапкино</b> , ул. <b>Мира</b> , д. <b>1</b> - Здание на момент осмотра эксплуатируется по назначению. Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен текущий ремонт внутренней отделки. Требуется капитальный ремонт: кровли с заменой утеплителя и рулонного покрытия согласно нормам проектирования, утепление перекрытия над переходом, на плитах перекрытия видны отслоение покрасочного слоя из-за промерзания ж/б

			плит перекрытия, просматриваются разрушения швов стыковки плит перекрытия; требуется замена деревянных окон с двойным остеклением на окна ПВХ с тройным остеклением согласно стандартам энергоэффективности; частичная замена стояков и приборов отопления; частичная замена канализационных стояков.
115.	07.12.2018	Жилое помещение	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Абалаково</b> , ул. <b>Школьная</b> , д. <b>33</b> , кв. <b>2</b> , цель – осмотр капитального ремонта покрытая кровли.
116.	07.12.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Абалаково</b> , ул. <b>Школьная</b> , д. <b>5А</b> . Состояние несущих конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. На момент осмотра помещение было закрыто, внутри обследовать не удалось.
117.	20.12.2018	Нежилое здание	Расположено по адресу: Енисейский район, п. <b>Шапкино</b> , ул. <b>Школьная</b> , д. <b>7</b> . Состояние несущих конструкций и внутренней отделки находятся в удовлетворительном состоянии, здание используется по назначению.